


UWAGII !!!

1. DACH POKRYTY BLACHĄ FALISTĄ (CZĘŚĆ WIEKSA ORAZ PŁYTA WARSTWOWA Z WYPEŁNIENIEM POLIURETANOWYM (CZĘŚĆ MNIJSZA, POŁUDNIOWA)).
2. KOMIN PÓŁNOCNY WYKONANO Z CEGŁY PEŁNEJ, KOMIN POŁUDNIOWY Z PUSTAKÓW SCHIEDEL.
3. KOMINY WENTYLACYJNE W KALENICY METALOWE.
4. BRAMA INSTALACJI ODGRZEWOWEJ.



RZUT DACHU 1:100

OBIEKT	BUDYNEK CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO		
LOKALIZACJA	KARMONKI NOWE, dz. nr ewid. 859	SKALA	
STADIUM	INWENTARYZACJA		
INWESTOR	GMINA RADŁÓW		1 : 100
PROJEKTANT	NAZWIŚKO	PODPIS	DATA
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Patrycja Dzieniaska nr upr. 27/SLOK/2013/II		05/2021
KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Bochacz nr upr. OP/L/104/PWOK/15		05/2021
			14